

**Перечень мероприятий по обеспечению доступности для МГН
СПБ ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище»
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Воскова д.1, лит. А**

| № п/п | Выявленные недостатки | Номера не выполненных пунктов СП 59.13330.2016 СП 50.13330.2017 | Наименование мероприятий по устранению недостатков | Примечание |
|--|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пути движения от ближайшей остановки общественного транспорта | | | | |
| 1 | Отсутствует система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения (далее - МГН), на все время эксплуатации учреждения. | п.5.1.3 | Установить средства информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения. | <i>Территория не принадлежит организации</i> |
| 2 | Отсутствуют тактильные средства, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей, перед началом опасного участка, изменения направления движения и т.п. | п.5.1.4 | Разместить тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей, перед местом перепада высот и перед входной площадкой на расстоянии 0,8 м. | <i>Территория не принадлежит организации</i> |
| 3 | Не оборудован вход на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У» | п.5.1.1 | Вход на земельный участок объекта следует оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте. | <i>Территория не принадлежит организации</i> |
| 4 | Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С» составляет 0,07 м | п.5.1.8 | В местах изменения высот поверхностей пешеходных путей выполнить плавным понижением с уклоном не более 1:20 (5%) Перепад высот между нижней гранью съезда и проезжей частью не должен превышать 0,015 м. | <i>Территория не принадлежит организации</i> |
| 5 | Отсутствует предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор на расстоянии «С» | п.5.3.2 | Выполнить предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор | <i>Территория не принадлежит организации</i> |
| 6 | Покрытие пешеходных тротуаров неровное, с выбоинами «О», «К», «С», «Г», «У» | п.5.1.8 | Необходимо устранить дефекты старого асфальтного покрытия | <i>Территория не принадлежит организации</i> |

| Входной узел | | | | |
|--|--|--------------------|--|--|
| 1 | На полотнах входных дверей отсутствуют смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом | п.6.1.5 | Разместить на полотнах входных дверей смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться на высоте 1-1,6 м от уровня пола. | |
| 2 | Размеры входной площадки №2 ее ширина и глубина не соответствует нормативам. | п.5.1.3 | Реконструировать входную площадку № 2 до нормативных размеров. | |
| 3 | Входная площадка №2 для при входе, доступных МГН, не имеет навеса и подсветки | п.5.1.3 | Рассмотреть возможность установки навеса и подсветки над входной площадкой | |
| 4 | Параметр «высота каждого элемента порогов» входных и тамбурных дверей (0,05- 0,07 м) не соответствует нормативному (не более 0,014 м) значению. | п.6.1.5 | Привести параметр «высота каждого элемента порогов» в соответствие нормативному значению, или заменить дверную коробку для понижения порога. | |
| 5 | Отсутствует инвентарный пандус для преодоления дверных порогов | п.6.2.9 | Приобрести инвентарный пандус для преодоления дверных порогов | |
| Вестибюль (фойе) (внутри помещения) | | | | |
| 1 | Отсутствуют текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) для передачи информации инвалидам с нарушениями слуха. | п. 6.5.7 | Приобрести текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) для передачи информации инвалидам с нарушениями слуха | |
| 2 | Отсутствует тактильная мнемосхема в вестибюле | п. 6.5.7 | Установить тактильную мнемосхему в вестибюле . | |
| Пути движения внутри здания | | | | |
| 1 | Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С» | п.6.2.3 | Нанести тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С» | |
| 2 | Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С» | п.6.2.3 | Нанести тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С» | |
| 3 | Параметр «высота каждого элемента порогов» внутренних дверей 0,04-0.15 м не соответствует нормативному (не более 0,014 м) значению. | п. 6.2.4 | Привести параметр «высота каждого элемента порогов» в соответствие нормативному значению, или заменить дверную коробку для понижения порога. | |
| 4 | Отсутствуют информационные указатели к месту предоставления услуг и в санитарно-гигиенические помещения для МГН. | п.6.5.1 п.6.5.2 | Оборудовать пути движения знаками, обеспечивающих непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения. | |

| | | | | |
|----------------------------|--|--------------------|--|--|
| 5 | Отсутствует инвентарный пандус для преодоления дверных порогов | п.6.2.9 | Приобрести инвентарный пандус для преодоления дверных порогов | |
| 6 | Параметр «высота каждого элемента порогов» внутренних дверей (0,04-0,15 м) не соответствует нормативному (не более 0,014 м) значению. | п.6.1.5 | Привести параметр «высота каждого элемента порогов» в соответствие нормативному значению, или заменить дверную коробку для понижения порога. | |
| Внутренние лестницы | | | | |
| 1 | Краевые ступени на внутренних лестницах не выделены цветом или фактурой. | п.4.1.12 | Оборудовать краевые ступени цветом или фактурой внутренние лестницы | |
| 2 | Отсутствуют рельефные обозначения этажей на поверхности поручней (за исключением стационаров) «С» | п.6.2.12 | Нанести рельефные обозначения этажей на поверхности поручней (за исключением стационаров) «С» | |
| 3 | Отсутствуют предупредительные полосы об окончании перил «С» | п.6.2.12 | Нанести предупредительные полосы об окончании перил «С» | |
| 4 | Отсутствуют бортики по боковым краям ступеней лестницы № 2, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У» | п.6.2.8 | Установить бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У» | |
| 5 | Для преодоления внутренних лестничных маршей на креслах – колясках отсутствуют подъемные устройства | п.6.2.17 | Рассмотреть возможность установки подъемных платформ или приобретение мобильных подъемников | |
| 6 | Ступени внутренней лестницы № 1 различаются по высоте и ширине | п.6.2.8 | Рассмотреть возможность реконструкции внутренней лестницы № 1 | |
| 7 | Отсутствуют опорные поручни вдоль обеих сторон внутренней лестницы № 1 «О», «С» | п.6.2.11 | Вдоль обеих сторон лестницы установить опорные поручни. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м, | |
| Зона обслуживания | | | | |
| 1 | Отсутствует информационная мнемосхема (тактильная схема расположения служебных помещений) «С» | п.8.1.6 | Установить информационную мнемосхему (тактильная схема расположения служебных помещений) «С» | |
| 2 | Отсутствует тактильная информация о местах получения услуги, «С» | п.8.1.6 | Разместить тактильная информация о местах получения услуги, «С» | |
| 3 | В залах со звуковой системой отсутствует система усиления звука индивидуальная или коллективного пользования, в том числе индукционные контуры | п.7.1.7, 7.1.12 | В залах со звуковой системой предусмотреть систему усиления звука индивидуальную или коллективного пользования, в том числе индукционные контуры | |
| 4 | В учебных помещениях отсутствует световой сигнализатор школьного звонка и сигнала об эвакуации, «Г» | п.8.2.5 | Следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. | |
| Пути эвакуации | | | | |

| | | | | |
|--|---|--------------------|--|--|
| 1 | Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации не окрашены краской, светящейся в темноте, или на них не наклеены световые ленты. | п.6.2.29 | Нанести на кромки ступеней или поручни эвакуационных лестниц светящуюся в темноте краску или световые ленты. | |
| 2 | Отсутствуют указатели пути эвакуации для МГН. | п.6.5.1 | Установить указатели путей эвакуации для МГН. | |
| 3 | Отсутствуют эвакуационные знаки пожарной безопасности «К», «О», «С», «Г», «У» | п.6.5.5 | Установить эвакуационные знаки пожарной безопасности «К», «О», «С», «Г», «У» | |
| 4 | Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационной лестницы не окрашены в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола | п.6.2.8 | Нанести на верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц контрастную маркировку или применить тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола. | |
| Санитарно-гигиенические помещения | | | | |
| 1 | Отсутствуют крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. | п.6.3.3 | Разместить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. | |
| 2 | Отсутствует обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным | п.6.3.6 | Разместить у дверей кабины символ доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефный на высоте 1,35 м. | |
| 3 | Отсутствует кнопка тревожной сигнализации для связи с постоянно дежурящим персоналом. | п.6.3.6 | Установить кнопку тревожной сигнализации. | |
| 4 | Отсутствуют опорные поручни у умывальника. | п.6.3.3 | Оборудовать умывальник опорными поручнями. | |
| 5 | Отсутствуют опорные поручни около унитаза | п.6.3.3 | Разместить опорные поручни около унитаза. | |
| 6 | Отсутствует доступная кабина в общественной уборной или универсальная кабина | п.6.3.1 п.6.3.2 | Рассмотреть возможность оборудовать доступную кабину в общественной уборной или универсальную кабину | |
| 7 | Выключатели расположены на высоте 1.53 м | п.6.4.2 | Установить выключатели на высоте 0,85 – 1,1 м | |
| Места парковки для автотранспортных средств инвалидов | | | | |
| 1 | Парковка для автотранспорта инвалидов отсутствует | п.5.2. | Оборудовать парковку для автотранспорта инвалидов | |

Список и контакты лиц, ответственных за мониторинг и достижение показателей запланированных значений показателей доступности:

Контактное лицо « » 2017 г.

Телефон: Должность ФИО