



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление по Петроградскому району

г. Санкт-Петербург, Большой проспект ПС, д. 11/2, тел 232-88-40

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Петроградского района

г. Санкт-Петербург, Большой проспект ПС, д. 11/2, тел 232-88-40

Предписание № 38-1-31/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище". (ИНН 7813131813)

Полное и сокращенное наименование юридического лица, филиала, в том числе и индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты

(СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище»)

Во исполнение распоряжения ОНДПР Петроградского района управления по Петроградскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 15 января 2020 года № 38-1-31, в период с 04 по 06 февраля 2020 г., Ивановым Антоном Игоревичем - инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Петроградского района управления по Петроградскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты – отдельно стоящего здания, расположенного по адресу: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Воскова, д. 1, литера А.

совместно с Директором СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище», Елизаровым Алексеем Анатольевичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании училища, на 4-ом этаже, каждое помещение не имеет не менее двух эвакуационных выходов, так как путь эвакуации проходит через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной. (лестница соединяющая этажи с 1-го по 4-ый).	пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, пункт 2 части 14 статьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.11 СП 1.13130.2009	01.11.2020 г.	

2.	В здании училища, на 3-ем этаже, помещения № 107, 109-125 не имеют второго эвакуационного выхода, так как путь к второму эвакуационному выходу, проходит через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной. (лестница соединяющая этажи с 1-го по 4-ый).	пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, пункт 2 части 14 статьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.11 СП 1.13130.2009	01.11.2020 г.	
3.	В здании училища, на 3-ем этаже, помещения № 126, 128-137, 139-141 не имеют не менее двух эвакуационных выходов, так как путь эвакуации проходит через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной. (лестница соединяющая этажи с 1-го по 4-ый).	пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, пункт 2 части 14 статьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.11 СП 1.13130.2009	01.11.2020 г.	
4.	В здании училища, на 2-ом этаже, помещения № 75-86, 106 (согласно плана ПИБ), не имеют, не менее двух эвакуационных выходов с этажа, так как путь эвакуации проходит через помещения, в которых расположены лестницы 2-го типа, не являющиеся эвакуационными. (лестница соединяющая этажи с 1-го по 4-ый и лестница соединяющая этажи с 1-го по 2-ой)	пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, пункт 2 части 14 статьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.11 СП 1.13130.2009	01.11.2020 г.	
5.	В здании училища, на 2-ом этаже, помещения № 64, 67-73 (согласно плана ПИБ) не имеют, второго эвакуационного выхода, так как путь к второму эвакуационному выходу, проходит через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной (лестница соединяющая этажи с 1-го по 2-ой)	Пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, пункт 2 части 14 статьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.11 СП 1.13130.2009	01.11.2020 г.	
6.	В здании училища, на 2-ом этаже, помещения № 89-98, 101-105 (согласно плана ПИБ) не имеют не менее двух эвакуационных выходов, так как путь эвакуации проходит через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной (лестница соединяющая этажи с 1-го по 4-ый).	пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, пункт 2 части 14 статьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.11 СП 1.13130.2009	01.11.2020 г.	
7.	В здании училища, на 1-ом этаже, помещения № 8-14, 19-	пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, пункт 2 части 14	01.11.2020 г.	

	22 (согласно плана ПИБ) не имеют, второго эвакуационного выхода, так как путь к второму эвакуационному выходу, проходит через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной (лестница соединяющая этажи с 1-го по 2-ой).	статьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.11 СП 1.13130.2009		
8.	В здании училища, на уровне 1-го этажа, лестница, высотой более 45 см, расположенная в общем коридоре (помещение № 35 согласно плана ПИБ), без ограждения с перилами.	пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 1 часть 1 статьи 6, статья 88 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г.; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009	01.11.2020 г.	
9.	В здании училища, на уровне 3-го этажа, лестница, высотой более 45 см, расположенная в общем коридоре (помещение № 128 согласно плана ПИБ), без ограждения с перилами.	пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 1 часть 1 статьи 6, статья 88 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г.; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009	01.11.2020 г.	
10.	В здании училища, на уровне 4-го этажа, лестница, высотой более 45 см, расположенная в общем коридоре (помещение № 164 согласно плана ПИБ), без ограждения с перилами.	пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 1 часть 1 статьи 6, статья 88 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г.; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009	01.11.2020 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, поддерживающих в специальных технических условиях.

Инспектор отделения ОНДПР Петроградского района
управления по Петроградскому району
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
«06» февраля 2020 г.



А.И. Иванов

Предписание для исполнения получил:

Директор СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище», Елизаров
Алексей Анатольевич
«06» февраля 2020 г.