



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление по Петроградскому району
г. Санкт-Петербург, Большой проспект ПС, д. 11/2, тел. 232-88-40

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Петроградского района
г. Санкт-Петербург, Большой проспект ПС, д. 11/2, тел. 232-88-40

г. Санкт-Петербург,
Большой пр. ПС д.11/2

12 часов 00 минут
06 февраля 2020 г.
(время и дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 38-1-31

На основании: распоряжения ОНДПР Петроградского района управления по Петроградскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 15 января 2020 года № 38-1-31 проведена внеплановая выездная проверка отдельно стоящего здания, расположенного по адресу: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Воскова, д. 1, литера А.

(в акте документа о проведении проверки с указанием его реквизитов, наименования и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище" (СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище»), юридический адрес: 197198, Санкт-Петербург, ск. а. 1, д. 1, литера А; ИНН 781131813 ГРН 1037828005885.

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпр. (время и дата составления акта) с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

“ 04 ” февраля 2020 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.
“ 06 ” февраля 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня (4 часа)

(в рабочих днях, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Директор СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище», Елизаров Алексей Анатольевич 04.02.2020 г. в 15 часов 00 минут

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

НЕТ

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-не) проверку: Иванов Антон Игоревич – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Петроградского района управления по Петроградскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность привлекаемых и проведение проверки экспертом и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Директор СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище», Елизаров Алексей Анатольевич.

(фамилия, имя, отчество (последние три надписи), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище» – правообладателя объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Воскова, д. 1, литера А.

Представлен отчет о расчете пожарного риска: _____

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: _____

(указываются реквизиты соглашения с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: _____

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки установлено, что пункты № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 предписания № 2-20-60/1/1 от 18.03.2019 г. не выполнены, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4
1.	В здании училища, на 4-ом этаже, каждое помещение не имеет ис менее двух эвакуационных выходов, так как путь эвакуации проходит через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной. (лестница соединяющая этажи с 1-го по 4-ый).	пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, пункт 2 части 14 статьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.11 СП 1.13130.2009	СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище»
2.	В здании училища, на 3-ем этаже, помещения № 107, 109-125 не имеют второго эвакуационного выхода, так как путь к второму эвакуационному выходу, проходит через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной. (лестница соединяющая этажи с 1-го по 4-	пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, пункт 2 части 14 статьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.11 СП 1.13130.2009	СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище»

	ый).		
3.	В здании училища, на 3-ем этаже, помещения № 126, 128-137, 139-141 не имеют не менее двух эвакуационных выходов, так как путь эвакуации проходит через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной. (лестница соединяющая этажи с 1-го по 4-ый).	пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, пункт 2 части 14 статьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.11 СП 1.13130.2009	СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище»
4.	В здании училища, на 2-ом этаже, помещения № 75-86, 106 (согласно плана ПИБ), не имеют, не менее двух эвакуационных выходов с этажа, так как путь эвакуации проходит через помещения, в которых расположены лестницы 2-го типа, не являющиеся эвакуационными. (лестница соединяющая этажи с 1-го по 4-ый и лестница соединяющая этажи с 1-го по 2-ой)	пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, пункт 2 части 14 статьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.11 СП 1.13130.2009	СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище»
5.	В здании училища, на 2-ом этаже, помещения № 64, 67-73 (согласно плана ПИБ) не имеют, второго эвакуационного выхода, так как путь к второму эвакуационному выходу, проходит через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной (лестница соединяющая этажи с 1-го по 2-ой)	Пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, пункт 2 части 14 статьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.11 СП 1.13130.2009	СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище»
6.	В здании училища, на 2-ом этаже, помещения № 89-98, 101-105 (согласно плана ПИБ) не имеют не менее двух эвакуационных выходов, так как путь эвакуации проходит через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной (лестница соединяющая этажи с 1-го по 4-ый).	пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, пункт 2 части 14 статьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.11 СП 1.13130.2009	СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище»
7.	В здании училища, на 1-ом этаже, помещения № 8-14, 19-22 (согласно плана ПИБ) не имеют, второго эвакуационного выхода, так как путь к второму эвакуационному выходу, проходит через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной (лестница соединяющая этажи с 1-го по 2-ой).	пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, пункт 2 части 14 статьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.11 СП 1.13130.2009	СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище»
8.	В здании училища, на уровне 1-	пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 1	СПб ГБПОУ

	го этажа, лестница, высотой более 45 см, расположенная в общем коридоре (помещение № 35 согласно плана ПИБ), без ограждения с перилами.	часть 1 статьи 6, статья 88 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г.; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009	«Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище»
9.	В здании училища, на уровне 3-го этажа, лестница, высотой более 45 см, расположенная в общем коридоре (помещение № 128 согласно плана ПИБ), без ограждения с перилами.	пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 1 часть 1 статьи 6, статья 88 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г.; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009	СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище»
10.	В здании училища, на уровне 4-го этажа, лестница, высотой более 45 см, расположенная в общем коридоре (помещение № 164 согласно плана ПИБ), без ограждения с перилами.	пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 1 часть 1 статьи 6, статья 88 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г.; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009	СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище»

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


подпись уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, его

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не проводились.
4. Фототаблица: нет
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: сметчик Шваб Д. А. указал на отсутствие средств тушения пожара на объекте, в соответствии с требованиями пожарной безопасности, фотоматериалы прилагаются в конце документа 2019 года. Учет. подготовка к делу
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: № 38-1-3 /1/1 от 06.02.2020 г.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки): не оформлялся
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора): не издавался.

9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: _____

Подписи лиц, проводивших проверку:

Иванов Антон Игоревич – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Петроградского района управления по Петроградскому району Главного управления МЧС России
по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, сотрудник (ов) органа ГПН проводящего(их) проверку)

“ 06 ”

февраля



С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а)

Директор СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище», Елизаров
Алексей Анатольевич

(фамилия имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 06 ”

февраля

20 20

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись, сотрудник органа ГПН проводящего проверку)