

АКТ
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище»
СПБ ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище»

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): **197198, Санкт-Петербург, ул. Воскова д.1, лит. А**

Сведения об Объекте: **отдельно стоящее здание 4 этажа, 5041 кв.м**

наличие прилегающего земельного участка: **да, 2516 кв.м.**

Объект культурного наследия: **да**

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**

Арендодатель (наименование организации): **нет**

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): **государственная**

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): **региональная**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Комитет по культуре Санкт-Петербурга; адрес: Санкт-Петербург, Невский проспект д.40**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*) **образование**

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг):

1. Обучение по специальности среднего профессионального образования «Музыкальное образование» на базе основного общего образования, базовая подготовка

2. Обучение по специальности среднего профессионального образования «Музыкальное образование» на базе среднего общего образования, базовая подготовка

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): **270 чел.**

Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): **к месту предоставления услуги**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети, взрослые**

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект: **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта**

Мы, нижеподписавшиеся,

Директор СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище Елизаров Алексей Анатольевич, действующий на основании Устава, с одной стороны, и представитель МРОО «АВИП» Любимцев Алексей Алексеевич, действующий по доверенности № 30/11-5 от 10.11.2017г, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, то собственники этих объектов до их реконструкции и капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;

- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;

- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **да, не соответствует О, К (не принадлежат учреждению)**

2. Пандус стационарный наружный**: **нет**

3. Пандус стационарный внутренний**: **нет**

4. Пандус инвентарный***, роллопандус: **нет**

5. Наружная лестница входной зоны: **да, не соответствует О, С, Г, У**

6. Внутренняя лестница входной зоны: **да, не соответствует О, С, Г, У**

7. Поручни наружные входной зоны: **нет**

8. Поручни внутренние входной зоны: **да, не соответствует О, С, Г, У**

9. Дверные проемы входной зоны**** **да, соответствует Г, У; не соответствует О, С, К**

10. Подъемные платформы наружные: **нет**

11. Подъемные платформы внутренние: **нет**

12. Кнопка вызова персонала перед входом (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): **нет, перед входом установлена табличка и указан телефон вызова сотрудника учреждения; соответствует О, Г, У, К; не соответствует С**

13. Лифт пассажирский: **нет**

14. Лифт грузовой: **нет**

15. Мобильные лестничные подъемники: **нет**

16. Санитарно-гигиенические помещения: **да, соответствует Г, У; не соответствует О, С, К**

17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У: **нет**

17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **нет**

17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:

звуковой информации: **нет**

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **нет**

- 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **нет**
- 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет**
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: **да, соответствует К, О, С, Г, У**
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: **да, соответствует С**

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения **Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище»**, расположенного по адресу: **Санкт-Петербург, ул. Воскова д.1, лит. А** и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **частично (условно) доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, для категории «К» недоступным**, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	<i>О, С, Г, У</i>	У главного входа установлена информационная табличка на контрастном фоне с указанием направление движения к доступному входу для МГН с поверхности земли. Поверхность покрытия территории, принадлежащей учреждению, асфальтовая, ровная.	
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	<i>О, С, Г, У</i>	У входного узла доступного для МГН установлена информационная табличка с указанием номера телефона: 8(812)232-74-79 для вызова сотрудника учреждения, включая допуск на объект сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собак-проводников	
2.2	<i>О, С</i>	Входные и тамбурные двери имеют завышенные дверные пороги, сопровождение сотрудников учреждения по необходимости	
2.3	<i>К</i>	Для преодоления внутренней лестницы из четырех ступеней на креслах-колясках отсутствует пандус или другие подъемные устройства	
2.4	<i>О, С, Г, У</i>	Приказом от 04.05.2017 г. № 22/1 назначены сотрудники учреждения: Крыжановская Н.А., Сытняковский Л.А., Маркин С.П., обеспечивающие сопровождение категорий	№ 22/1 от 04.05.2017г.

		инвалидов при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, с которыми проведен инструктаж. Информация о проведении инструктажа в отношении выше указанных сотрудников отражена в журнале проведения инструктажа (инструктаж проведен 04.05.2017 г.)	
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	<i>О, С</i>	Имеется внутренняя лестница, состоящая из четырех ступеней, без опорных поручней. Высота подъема ступеней неодинаковая. Лестничные марши с первого на последующие этажи оборудованы поручнями с одной стороны Для категорий инвалидов эти лестницы преодолимы с сопровождением по необходимости	.
3.2	<i>К</i>	Второй этаж не доступен для категории «К». Отсутствуют подъемные устройства на внутренних лестничных маршах с первого и последующих этажей.	
3.3	<i>О, С, Г, У</i>	Перемещение инвалидов внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.2.4.	№ 22/1 от 04.05.2017 г.
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	<i>О, С, Г, У</i>	Дверные проемы в кабинеты администрации частично соответствуют нормативным требованиям. На первом этаже в кабинете секретариата оборудовано место приема инвалидов. Площадь помещения и подходы к различному оборудованию и мебели достаточны для индивидуального приема посетителей.	
4.2	<i>О, С, Г, У</i>	Дверной проем в актовЫй зал на втором этаже соответствует нормативу, порог отсутствует. В зале достаточно места для приема посетителей	
4.3	<i>О, С, Г, У</i>	Доступ обеспечивается для посетителей только на Объект. Категории К, О, Г, С, У не могут получать услуги учреждения, из-за принципиальной невозможности освоения ряда компетенций предусмотренных Федеральными Государственными Образовательными Стандартами (ФГОС) даже по индивидуальному учебному плану, а так же из-за невозможности прохождения медицинского осмотра, предусмотренного приказом № 302 Минздравсоцразвития, подобного предварительному профессиональному медицинскому осмотру при приеме на работу по должностям «Учитель музыки», «Музыкальный руководитель», «Педагог дополнительного образования».	
4.4	<i>О, С, Г, У</i>	Сотрудники учреждения, ответственные за сопровождение инвалидов на месте получения услуги, указаны в п.2.4.	№ 22/1 от 04.05.2017 г.
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	<i>О, С</i>	Туалетная кабина расположена на первом этаже, имеет размеры не соответствующие нормативным требованиям, не оборудована опорными поручнями, тактильной информацией, крючками для костылей, системой тревожной сигнализации; частично доступна для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и с нарушением зрения.	
5.2	<i>К</i>	Для инвалидов на кресле-коляске туалетная кабина не оборудована и не доступна.	
6		Информационное обеспечение на Объекте	

	<i>К, О, С, Г, У</i>	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://mpru-spb.ru размещены: - контактная информация; - информация о путях движения к учреждению от станции метро «Горьковская», «Петроградская», «Спортивная», «Чкаловская» - версия для слабовидящих граждан; - информация о предоставляемых услугах	
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
	<i>О, С, Г, У</i>	Ближайшая к музыкальному училищу остановка: «Введенская улица» следующих видов общественного транспорта: - автобус № 10, № 25, № 128 - троллейбус № 1, № 31 Расстояние от остановки общественного транспорта до училища 150 метров. Время движения пешком 3-5 минут	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	<i>О</i>	Рядом со входом в учебное учреждение на противоположенной стороне проезжей части имеются выделенные места для парковки инвалидов. Отсутствует пандус, обеспечивающий удобный переход с площадки для стоянки на тротуар. Ширина и длина зоны парковки не соответствует нормативным требованиям. Ближайший пешеходный переход находится далее 150 метров от входа в училище.	

V. Рекомендации

Краевые ступени наружных и внутренних лестничных маршей выделить цветом или фактурой (СП 59.13330.2016, п.5.1.12; п.6.2.8)



Директор СПб ГБОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище»

Елизаров А.А./

М.П.

Дата 16.11.2017

Представитель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров»

/Любимцев А.А./

М.П.

Дата