



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел. 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Петроградского района
г. Санкт-Петербург, Большой проспект ПС, д. 11/2, тел. 232-88-40

г. Санкт-Петербург,
Большой пр. ПС д.1 1/2

12 часов 00 минут
19 марта 2019 г.
(время и дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 2-20-60

На основании: распоряжения ОНДПР Петроградского района УНДПР ГУ МЧС России по г.
(виз документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

Санкт-Петербургу от 14 февраля 2019 года № 2-20-60 проведена внеплановая выездная проверка
отдельно стоящего здания, расположенного по адресу: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Воскова, д.
1, литера А.

(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-
ние "Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище" (СПб ГБПОУ «Санкт-
Петербургское музыкально-педагогическое училище»), юридический адрес: 197198, Санкт-
Петербург, ул. Воскова, д. 1, литера А.; ИНН 7813131813 ОГРН 1037828005885.

(наименование юридического (-их) лица (подпись и завершение), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

“ 18 ” марта 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

“ 19 ” марта 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня (4 часа)

(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Директор СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище», Елизаров
Алексей Анатольевич, 18.03.2019 г. в 10 часов 00 минут

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководящего или иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

нет

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Иванов Антон Игоревич – инспектор отделения ОНДПР
Петроградского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность ветруальных (-ов) органов ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались

(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) иных специалистов, экспертов или иных специалистов указанных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Директор СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище». Елизаров Алексей Анатольевич.

(Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище» – правообладателя объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Воскова, д. 1, литера А.

Представлен отчет о расчете пожарного риска:

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности:

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия:

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки установлено, что пункт № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 предписания № 2-20-63/1/1 от 23.03.2018 г. не выполнены, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4
1.	В здании училища, на 4-ом этаже, каждое помещение не имеет не менее двух эвакуационных выходов, так как путь эвакуации проходит через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной. (лестница соединяющая этажи с 1-го по 4-ый).	пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, пункт 2 части 14 статьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.11 СП 1.13130.2009	СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище»
2.	В здании училища, на 3-ем этаже, помещения № 107, 109-125 не имеют второго эвакуационного выхода, так как путь к второму эвакуационному выходу, проходит через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эва-	пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, пункт 2 части 14 статьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.11 СП 1.13130.2009	СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище»

	куационной. (лестница соединяющая этажи с 1-го по 4-ый).		
3.	В здании училища, на 3-ем этаже, помещения № 126, 128-137, 139-141 не имеют не менее двух эвакуационных выходов, так как путь эвакуации проходит через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной. (лестница соединяющая этажи с 1-го по 4-ый).	пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, пункт 2 части 14 статьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.11 СП 1.13130.2009	СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище»
4.	В здании училища, на 2-ом этаже, помещения № 75-86, 106 (согласно плана ПИБ), не имеют, не менее двух эвакуационных выходов с этажа, так как путь эвакуации проходит через помещения, в которых расположены лестницы 2-го типа, не являющиеся эвакуационными. (лестница соединяющая этажи с 1-го по 4-ый и лестница соединяющая этажи с 1-го по 2-ой)	пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, пункт 2 части 14 статьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.11 СП 1.13130.2009	СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище»
5.	В здании училища, на 2-ом этаже, помещения № 64, 67-73 (согласно плана ПИБ) не имеют, второго эвакуационного выхода, так как путь к второму эвакуационному выходу, проходит через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной (лестница соединяющая этажи с 1-го по 2-ой)	Пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, пункт 2 части 14 статьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.11 СП 1.13130.2009	СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище»
6.	В здании училища, на 2-ом этаже, помещения № 89-98, 101-105 (согласно плана ПИБ) не имеют не менее двух эвакуационных выходов, так как путь эвакуации проходит через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной (лестница соединяющая этажи с 1-го по 4-ый).	пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, пункт 2 части 14 статьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.11 СП 1.13130.2009	СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище»
7.	В здании училища, на 1-ом этаже, помещения № 8-14, 19-22 (согласно плана ПИБ) не имеют, второго эвакуационного выхода, так как путь к второму эвакуационному выходу, проходит через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной.	пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, пункт 2 части 14 статьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.11 СП 1.13130.2009	СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище»

	ной (лестница соединяющая этажи с 1-го по 2-ой).		
8.	В здании училища, на уровне 1-го этажа, лестница, высотой более 45 см, расположенная в общем коридоре (помещение № 35 согласно плана ПИБ), без ограждения с перилами.	пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 1 часть 1 статьи 6, статья 88 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г.; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009	СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище»
9.	В здании училища, на уровне 3-го этажа, лестница, высотой более 45 см, расположенная в общем коридоре (помещение № 128 согласно плана ПИБ), без ограждения с перилами.	пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 1 часть 1 статьи 6, статья 88 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г.; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009	СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище»
10.	В здании училища, на уровне 4-го этажа, лестница, высотой более 45 см, расположенная в общем коридоре (помещение № 164 согласно плана ПИБ), без ограждения с перилами.	пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 1 часть 1 статьи 6, статья 88 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г.; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009	СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище»

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производится.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведённых исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не проводились.
4. Фототаблица: нет
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: _____
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: №2-20-60/1/1 от 18.03.2019 г.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки): не оформлялся
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора): не издавался.

9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: _____

Подписи лиц, проводивших проверку:

Иванов Антон Иго свич – инспекто отделения ОНДПР Петроградского района УНДПР

ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 19 ” марта 20 19 г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Директор СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище», Елизаров Алексей Анатольевич.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 19 ” марта 20 19 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)